

UniMat

Eigenschaften

Der Reiniger für die Weiterführung der ClaraClean Systematik im Reinigungsautomaten. Strahlend saubere Flächen dank der extrem schnell netzenden Tenside. Für die tägliche Unterhaltsreinigung alkalifester Oberflächen geeignet.

Anwendung

Für normale Verschmutzung 0,2%ige Lösung / stärkere Verschmutzung 0,4%ige Lösung in den Reinigungsautomaten geben. Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Extrem ergiebiges Hochkonzentrat.

Dosierung

Siehe Seite 3

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside und Hilfsstoffe in wässriger Lösung; weitere Bestandteile: Fettalkoholpolyglykolether, Natriumhydroxid

Propriétés

Le nettoyant complétant le système ClaraClean dans les automates de nettoyage. Des surfaces d'une propreté éclatante grâce aux tensides à mouillage extrêmement rapide. Convient au nettoyage d'entretien quotidien des surfaces résistantes aux alcalins

Domaines d'applications

Pour un encrassement normal, verser une solution à 0,2 % / pour un encrassement plus important une solution à 0,4 % dans les automates de nettoyage. Avant de procéder au premier nettoyage, il convient de vérifier la résistance des matériaux en un endroit passant inaperçu. Produit hautement concentré très abondant.

Dosage

Voir page 3

Composition

Les tensioactifs non-ioniques et d'agents auxiliaires dans une solution aqueuse; Autres ingrédients: éther de polyglycol d'alcool gras glycol, de l'hydroxyde de sodium

Properties

The cleanser to extend the use of the ClaraClean system to cleaning machines. Radiantly clean surfaces thanks to extremely fast-wetting tensides. For the daily maintenance cleaning of floors resistant to alkali.

Application

A 2% solution used in the cleaning machines for normal soiling and a 0.4% solution for heavier soiling. Before cleaning the floor for the first time, the alkali resistance of the material must be tested on an inconspicuous area. Extremely high-yield concentration.

Dosage

See page 3

Composition

Non-ionic surfactants and auxiliary agents in aqueous solution; Other ingredients: fatty alcohol polyglycol-glycol ether, sodium hydroxide

Artikel-Nr./ Gebinde/ EAN
N° d'article/ Colis/ EAN
No d'art./ Confezione/ EAN

Art.Nr. 2.417.005	4.9 kg (5.0 l) Bidon/bidone
Art.Nr. 2.417.010	9.8 kg (10.0 l) Bidon/bidone
Art.Nr. 2.417.020	19.6 kg (20.0 l) Bidon/bidone

Revision 1
Datum: 00.00.0000

Avet AG
Eichwiesstrasse 9
8630 Rüti (ZH)
Tel: 0041 (0) 55 251 40 60
Fax: 0041 (0) 55 251 40 61



UniMat

Gefahrensymbol



GHS07 Ausrufezeichen

Gefahrenhinweise, H-Sätze

Nur für gewerbliche Anwender /
Fachleute.
H319 Verursacht schwere
Augenreizung.

Sicherheitsmassnahmen, P-Sätze

P264 Nach Gebrauch Hände
gründlich waschen.
P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/A
ugenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 P351 P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender
Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behälter der
Sonderabfallsorgung zuführen.

Produkt-Daten

Dichte: 1.100
pH Konzentrat: 11.0
Farbe: farblos

Lagerung

Vor Frost und Sonneinstrahlung,
sowie Zugriff Unberechtigter
schützen! Von Oxidationsmitteln und
stark sauren oder alkalischen
Materialien fernhalten. Nicht
zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Gebinde aus PE müssen restentleert
an den entsprechenden Abfall-
Sammelstellen entsorgt werden.
Anwendungsvorschriften beachten,
ansonsten kann es zu Material- oder
Personenschäden kommen. Nicht mit
anderen Produkten mischen und nur
in originalgekennzeichnete Gebinde
abfüllen

Symbole de danger



GHS07 Point d'exclamation

Phrases de risques, phrases H

Exclusivement pour utilisateurs
/specialists avertis.
H319 Causes serious eye irritation.

Conseils de prudence, phrases P

P264 Se laver les mains
soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de
protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
P305+351+338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à
rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire
persiste: consulter un médecin.
P501 Le récipient partiellement vide
doit être rapporté au point de vente ou
éliminé comme déchet spécial.

Données sur le produit

Densité: 1.100
pH concentré: 11.0
Couleur: incolore

Entreposage

Protéger du gel et des rayons du soleil
et empêcher tout accès non autorisé!
Tenir à l'écart des oxydants et des
matériaux fortement acides ou
fortement alcalins. Ne pas stocker avec
des produits alimentaires. Les
emballages en PE doivent être remis
sans présence de résidus aux centres
de collecte de déchets correspondants.
Respecter les consignes d'application
pour prévenir tout dommage matériel
ou physique. Ne pas mélanger avec
d'autres produits et remplir uniquement
dans les récipients d'origine.

Hazard Symbol



GHS07 Exclamation Mark

Hazards, H-phrases

Only for professional users /
specialists.
H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary Statements, P-phrases

P264 Wash hands thoroughly after
handling.
P280 Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection.
P305+351+338 IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses if
present and easy to do – continue
rinsing.
P337+P313 If eye irritation persists get
medical advice/attention.
P501 Dispose of contents/container as
hazardous waste.

Product Data

Density: 1.100
pH concentrate: 11.0
Color: colorless

Storage

Protect against frost and sunlight and
interference by unauthorised persons!
Keep away from oxidising agents,
strong acids or alkalis. Do not store
beside food. Containers made of PE
must be completely empty and
disposed of at the relevant waste-
collection points. Observe instructions
for use to prevent any injury to persons
or damage to property.
Do not mix with other products and
refill only in the original containers.

UniMat

Dosierangaben:

Normale Verschmutzung			Stärkere Verschmutzung		
0,2%			0,4%		
Fassungsvermögen Maschine in Liter	ml	Dosier- kappen	Fassungsvermögen Maschine in Liter	ml	Dosier- kappen
5	10	1	5	20	2
10	20	2	10	40	4
20	40	4	20	80	8
30	60	6	30	120	12
40	80	8	40	160	16
*50	100	10	*50	200	20
*60	120	12	*60	240	24
*70	140	14	*70	280	28
*80	160	16	*80	320	32
*90	180	18	*90	360	36
*100	200	20	*100	400	40
*110	220		*110	440	
*120	240		*120	480	
*140	280		*140	560	
*160	320		*160	640	
*180	360		*180	720	
*200	400		*200	800	
*220	440		*220	880	
*240	480		*240	960	
*260	520		*260	1040	
*300	560		*300	1120	